

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av autopilot

GÄLLER: Autopilot KING, modell KFC200, KFC150, KAP150 och KAP100, utrustade med KS177 pitch servo, P/N 065-0050-04 och -012 och/eller KS178 roll servo P/N 065-0051-01 och -02, S/N 2461 eller lägre, installerade i flygplan MOONEY, modell M20J och K samt SOCATA, modell TB-20

ÅTGÄRD: Utför modifiering av autopilot enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 5 flygtimmar eller 10 dagar, räknat från mottagandet av skrivelse L 30/86-1202, daterad 1986-01-03

UNDERLAG: King Radio Alert Installation Bulletin KS 177/178-3

REFERENS: FAA AD 85-25-02, med skrivelse L 30/86 till berörda ägare

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-01-15

LFS 1986:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250