

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Täthetskontroll av kompressorinlopp och bränsleledningar

GÄLLER: Cessna modell T303, S/N T30300001 t o m T30300315

ÅTGÄRD: Kontrollera inloppsarean för avgaskompressorn med avseende på avgasläckage samt T-rörs anslutning och synliga bränslerör vid bränslemängdsgivare med avseende på bränsleläckage. (Täthetskontroll av bränsleledningar skall göras med bränslepumpen tillslagen och bränsle-reglaget i läge "idle cut-off". Läckage skall åtgärdas före ytterligare flygning.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar, räknat från mottagandet av skrivelse L 2191/85-1202, daterad 1985-11-26

REFERENS: FAA AD 85-23-06 och skrivelse L 2191/85-1202, utsänd till berörda ägare

UTGIVNINGS-DATUM: 1986-01-15

LFS 1986:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i Luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250