

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av fästbult för främre stabilisatorbalk

GÄLLER: Cessna modell 425, S/N 425-0002 t o m 425-0236 och 441, S/N 441-001 t o m 441-0354

ÅTGÄRD: Byt ut fästbult V och H (P/N NAS 1291/8) på främre stabilisatorbalk enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 10 flygtimmar, räknat från mottagandet av skrivelse L 53/86-1202, daterad 1986-01-08

UNDERLAG: Cessna SB CQB 85-25, Revision 1

REFERENS: FAA AD 85-15-11 och skrivelse L 53/86-1202, utsänd till berörda ägare

UTGIVNINGS-DATUM: 1986-01-15

LFS 1986:3

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	64250
		Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	