

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning/utbyte av torsionsrör för sidroder

GÄLLER: Gulfstream modell GA-7 (Cougar), alla S/N utrustade med torsionsrör P/N 7CS10500-11

ÅTGÄRD: Kontrollera torsionsrör för sidroder med avseende på sprickförekomst och byt vid behov ut torsionsrör, som har sprickor/korrosionsangrepp samt ytskyddsbehandla vid behov torsionsrör, som inte har fullgott ytskydd enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: GAC Service Bulletin ME-21

REFERENS: FAA AD 85-26-05

UTGIVNINGS-DATUM: 1986-01-30

LFS 1986:5

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.