

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning/utbyte av "mount assembly" för kompressor

GÄLLER: Allison modell 250-C28 och -C30, utrustade med kompressor "mount assembly" P/N 6896021, 6898966 och 6898611

ÅTGÄRD:

- 1 Utför sprickundersökning av kompressor "mount assembly" enligt anvisningarna i angivet underlag
- 2 Byt ut berörda kompressor "mount assembly" mot nya med P/N 23007217 enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD:

- 1 Inom 100 gångtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum och därefter i intervaller av 300 gångtimmar
- 2 Vid nästkommande kompressoröversyn/reparation, dock senast 1986-11-30

UNDERLAG: Allison CEB-A-72-2080/3081 och CEB-722085/385

REFERENS: FAA AD 85-25-08

UTGIVNINGS-DATUM: 1986-01-30

LFS: 1986:5

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.