

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

- TITEL:** Kontroll/modifiering och utbyte av turbin-kompressor-koppling
-
- GÄLLER:** Allison modell 250-C28B och -C28C, som har turbin-kompressorkoppling P/N 23008080 och ej har SB CEB-A-72-2127, -2101, -2063 och -2099 införda
- ÅTGÄRD:**
- 1 Rengör och inspektera turbinkoppling samt byt O-ringar enligt SB CEB-A-72-2122
 - 2 Inför modifiering enligt CEB-72-2101
 - 3 Inför modifiering enligt CEB-72-2063
 - 4 Byt turbin-kompressorkoppling enligt CEB-A-72-2127
 - 5 Modifiera avgaskollektor enligt CEB-72-2099
- TID FÖR ÅTGÄRD:**
- 1 Inom 50 gångtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum
Därefter i 300-timmarsintervaller
 - 2, 3 och 5 Vid nästkommande översyn, dock senast 1987-11-30
 - 4 Inom 100 gångtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum eller vid nästa turbininspektion/reparation, vilket först inträffar, dock senast 1986-03-06
- UNDERLAG:** Allison CEB-A-72-2127, CEB-72-2101, CEB-72-2063, CEB-72-2099 och CEB-A-72-2122
- REFERENS:** FAA AD 85-25-09 och 85-25-12
- UTGIVNINGSDATUM:** 1986-01-30
- LFS:** 1986:5

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.