

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/modifiering av felaktigt borrade anslutningar

GÄLLER: Scott Aviation syrgasanslutningar P/N 289-56 och 289-56-1

ANMÄRKNING: Följande uppräknade P/N av konstantflödesmasker har dessa syrgasanslutningar:

Scott P/N:

289-127	289-127-2	289-127-4	289-128
289-128-2	289-360	289-395	289-701-23
289-701-24	289-701-223	289-601-6	289-601-13
289-601-17	289-601-206	289-601-213	289-601-217

OBS: Förutom på ovannämnda masker, kan denna anslutning finnas på andra typer och P/N av syrgasmasker.

ÅTGÄRD: Kontrollera berörda anslutningar med avseende på korrekt fastsättning (borrning) och byt ut felaktigt borrade anslutningar enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 30 dagar, räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Scott Aviation SB 289-35-10 (Adress: Scott Aviation, 123 East Montecito Avenue, SIERRA MADRE, California 91024, USA)

REFERENS: FAA AD 85-26-03

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-02-20

LFS: 1986:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.