

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickundersökning av hjulaxel, huvudställ.

GÄLLER: Embraer modell 110, alla S/N med landställ som har uppnått 6000 landningar eller mer.

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning (Eddy Current eller Dye Check) på hjulaxel enligt anvisningarna i angivet underlag.

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid nästa hjulbyte/landställsinspektion, vilket som först uppnås, räknat från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: Embraer SB 110-032-0068 och SB 110-032-0071 Rev 1 eller senare utgåva.

REFERENS: DDA 86-01-01R1

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-03-22

LFS: 1990:10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.