

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Modifiering av luftkylning motor

GÄLLER: Piper modell PA-46-310P, alla S/N

ÅTGÄRD: Modifiera kylsystemet för motorn enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 50 flygtimmar räknat från LVD utgivningsdatum

UNDERLAG: Piper SB 892

REFERENS: FAA AD 88-25-08

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-01-25

LFS: 1989:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.