

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Utbyte av bränslepump

GÄLLER: Continental TSI0-520-BE, installerade i flygplan
Piper PA-46 (Malibu), med följande motor S/N:

528026	528222	528233	528246
528085	528223	528234	528252
528205	528224	528235	528253
528208	528225	528236	528254
528215	528226	528237	528255
528216	528227	528238	528256
528217	528228	528239	528256
528219	528229	528240	528260
528220	528230	528242	528263
528221	528231	528243	

ÅTGÄRD: Byt ut bränslepump med P/N 646571-1 mot pump med
P/N 649374-1

TID FÖR Före flygning, räknat från mottagandet av skrivelse
ÅTGÄRD: L 1026/86-1202, utsänd till berörda ägare 1986-05-14

REFERENS: FAA AD 86-08-07

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-06-10

LFS: 1986:25

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i Luftfartsverkets författningssamlingar LFS.