

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av landställsinfästning vid torsionslänk

GÄLLER: Britten-Norman BN-2A MkIII Trislander och BN-2
Islander, alla modeller och S/N

ÅTGÄRD: Kontrollera landstället enligt anvisningarna i
angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före nästa flygning, räknat från mottagandet av skriv-
else L 951/86-1202. Därefter i intervaller av
100 flygtimmar.

UNDERLAG: BN-2 SB 173

REFERENS: CAA AD 005-03-86, FAA AD 86-07-02 och skrivelse till
ägare L 951/86-1202, daterad 1986-04-30

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-06-10

LFS: 1986:25

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.