

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/utbyte av ledningsisolering i kopplingsdon på motor-
installationernas "C"-fläns

GÄLLER: Embraer modell EMB-110 och EMB-121

ÅTGÄRD: Utför inspektion och vid behov utbyte av isolering enligt
anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Senast 1989-05-31

UNDERLAG: Embraer SB 110-071-0009/01
" SB 121-071-0007/01

REFERENS: DDA 88-11-01

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-01-26

LFS: 1989:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.