

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av propellernav

GÄLLER: Pilatus Britten Norman, modell BN2A, BN2B och BN-2A
Mk III

ÅTGÄRD: Utför sprickundersökning (visuell) samt kontroll av propellernavets täthet (oljeläckage) enligt anvisningar i angiven referens och byt ut propellernav, som har sprickor eller oljeläckage före ytterligare flygning

ANMÄRKNING: Åtgärder som utförs i samband med denna kontroll skall rapporteras till: Power Plant Department, Civil Aviation Authority, Brabazon House, REDHILL, Surrey RH1 1SQ, ENGLAND

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före flygning, räknat från mottagandet av skrivelse
L 1763/86-1202, daterad 1986-09-03

REFERENS: CAA Emergency AD 009-08-86

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-09-22

LFS: 1986:36

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telephone Nr	Direkttelefon	Telegram	Telex
		Nat 011 - 19 20 00	Bo Norén 19 20 62	Civilair	
S-601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	Int + 46 11 - 19 20 00	S Öhnell 19 20 64	Norrköping	64250