

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av stabilatorinfästning

<u>GÄLLER:</u>	<u>Beech modell</u>	<u>S/N</u>
	A23-19, 19A, M19A och B19	MB-1 t o m MB-520
	B19 Sport 150	MB-521 t o m MB-905
	23, A23, A23A, B23, C23	M-1 t o m M-1361
	C23 Sundowner 180	M-1362 t o m M-2156, M-2158 t o m M-2392
	A23-24, A24	MA-1 t o m MA-368
	A24R	MC-2 t o m MC-95
	A24R, B24R, C24R Sierra 200	MC-96 t o m MC-795

ÅTGÄRD: Utför visuell kontroll och byt vid behov ut lösa eller skadade infästningar enligt anvisningarna i angivet underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Före flygning, räknat från mottagandet av skrivelse L 202/87-1202, daterad 1987-02-06. Därefter i intervaller av 100 flygtimmar.

UNDERLAG: Beech SB 2182

REFERENS: FAA AD 87-02-08 (utsänd som skrivelse L 202/87-1202 1987-02-06)

UTGIVNINGS-
DATUM: 1987-03-10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.