

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av vingklaffar

GÄLLER: EMB 110 P1 och P2 med Multi Position flap control switch P/N 110-898-14 eller 110-898-14 Rev ().

ÅTGÄRD: Byt ut eller modifiera flap control switch P/N 110-898-14 eller 110-898-14 Rev () i enlighet med Embraer Service Bulletin 110-027-0084, revision No 1 eller senare utgåva.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 50 flygtimmar räknat från LVD:s utgivningsdatum om inte redan åtgärdat med referens till LVD 2217.

UNDERLAG: EMB SB 110-027-0084 Rev. 1

REFERENS: CTA DDA 88-09-01R2

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1989-08-31

LFS: 1989:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.