
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Sprickkontroll av "Torque Struts"

GÄLLER: EC 135 alla modeller, alla S/N.

ÅTGÄRD: Utför åtgärder angivna i bifogad kopia av LBA AD 2001-107/3.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning om ej tidigare utfört.

UNDERLAG: Eurocopter Deutschland Alert Service Bulletin ECD 135-63A-002 Revision 4 daterad 7 juli 2003 eller senare utgåva.

REFERENS: LBA AD 2001-107/3

BESLUTSDATUM: 4 augusti 2003

LFS 2003:97

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer	Telegram Civilair	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-19 20 00	011-19 25 75	Norrköping	62450