

1297
A

Titel: Kontroll/byte av oljerör

Gäller: Rockwell Commander modell 112 S/N 3 t o m 470

Åtgärd: 1 Kontrollera oljerör P/N 46320-1 avseende läckage enligt anvisningar i angivet underlag
2 Byt ut oljerör P/N 46320-1, krök P/N 46080-1, kona AN919-0, och slang P/N 46136-47 mot slang P/N 46136-63 och krök P/N 46080-3 enligt anvisningar i angivet underlag

Tid för åtgärd: Efter 1977-10-03. 1 Inom 10 flygtimmar, därefter var tionde flygtimme till dess åtgärd enligt 2 är utförd.
2 Inom 50 flygtimmar

Anmärkning: Om åtgärd enligt Rockwell Commander Service Letter No SL-112-26 tidigare har utförts, bortfaller kravet på denna LVA

Underlag: Rockwell Commander Service Bulletin SB-112-46, daterad November 2, 1976 eller senare utgåva

Referens: FAA AD 77-01-08

1298
A

Titel: Modifiering av främre stolar

Gäller: Rockwell Commander modell 112 S/N 3 t o m 499; 112TC S/N 13000 t o m 13149 och 114 S/N 14000 t o m 14149

Åtgärd: Modifiera främre stolar och bältfästen enligt anvisningar i angivet underlag

Tid för åtgärd: Efter 1977-10-03. Inom 100 flygtimmar eller ett år, vilket först uppnås

Underlag: Rockwell Service Bulletins No 112-45A och No 114-5A, daterade April 7, 1977 eller senare utgåvor

Referens: FAA AD 77-16-09