

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av stjärtrotor/utbyte av lagerhus

GÄLLER: Bell modell 205 och 205A-1, utrustade med Retrofit Kit
P/N 212-704-129-101 (Referens SI 212-68)

ÅTGÄRD:

- 1 Kontrollera stjärtrotorn enligt Part I i angivet underlag
- 2 Tag isär och inspektera/byt ut lagerhus, som inte uppfyller tjocklekskravet enligt Part II i angivet underlag

TID FÖR ÅTGÄRD:

- 1 Inom 25 flygtimmar, räknat från LVD utgivningsdatum
- 2 Inom 150 flygtimmar eller 60 dagar, vilket först uppnås, räknat från LDV utgivningsdatum

UNDERLAG: Bell ASB 7-23-86, Rev A

REFERENS: FAA AD 86-17-10

UTGIVNINGS-
DATUM: 1986-09-22

LFS: 1986:36

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.