

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av CO₂ behållare för uppblåsning av flytväst

GÄLLER: Switlik TSO C13 och TSO C72 flytvästar alla modeller och partnummer tillverkade mellan 840901 till och med 850130 och 850601 till och med 851030. Tillverkningsdatum är synligt på västens framsida.

ÅTGÄRD: Kontrollera CO₂ behållarna visuellt för repor eller sprickor. Byt eventuellt skadade behållare i enlighet med paragraf 2 i "Accomplishment instruction for Switlik parachute company, Service Bulletin no 25-00-19" daterad 1987-09-08.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 1 år från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: Switlik Service Bulletin no 25-00-19, daterad 1987-09-08.

REFERENS: FAA AD 89-06-01

UTGIVNINGSDATUM: 1989-06-15

LFS 1989:10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.