

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Förebyggande av turbinskada

GÄLLER: Garrett modell TPE 331-25AA, -25AB, -25DA, -25DB, -25FA, -43A, -43BL, -47A, -55B, -61A, -1, -2, -2UA, -3U, -3UW, -5, -6, -6A, -8, -10, -10R, -10U, -10UA, -10UF, -10UG, -10UGR, -10UR, -11U turboprop och TSE 331-3U turboaxelmotorer

ÅTGÄRD: Kontrollera och modifiera returoljepump i enlighet med instruktionerna i Garrett SB TPE-331-72-0533 rev 2 daterad 1988-03-11.

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid första tillfälle när oljepumpen är åtkomlig eller inom 1800 h motorgångtid från denna LVD:s utgivningsdatum eller senast 1990-11-30.

UNDERLAG: Garrett SB TPE-331-72-0533 rev 2 daterad 88-03-11.

REFERENS: FAA AD 89-07-07

UTGIVNINGSDATUM: 1989-06-15

LFS 1989:10

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.