
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL:	Kontroll / modifiering av kyluftledarplåtarnas tätning
GÄLLER:	Modell PA-31, PA-31-300 och PA-31-325 S/N 31-2 t o m 31-8012089 och modell PA-31-350 S/N 31-5001 t o m 31-8052199.
ÅTGÄRD:	Kontrollera och utför modifiering av kyluftledarplåtarnas tätning enligt anvisningarna i angivet underlag.
TID FÖR ÅTGÄRD:	Inom 50 flygtimmar och därefter i 50 timmarsintervaller räknat från detta LVD's utgivningsdatum, efter införande av Piper Kit 764093 inspektera vid intervall av 100 flygtimmar.
UNDERLAG:	Piper Service Bulletin nr 693, daterad 28 juli 1980 Piper Service Letter nr 875, daterad 11 maj 1981 för införande av Piper Kit 764093
REFERENS:	FAA AD 92-26-02
UTGIVNINGS-DATUM:	1993-01-28

LFS 1993:3

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Telegram	Telex
601 79 NORRKÖPING	Vikboplan 11	011-192000	Civilair Norrköping	62450