

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (LVD)

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL:	Byte av defekt "Self Seal Coupling"
GÄLLER:	Alla Cameron Balloons Ltd (CBL) ballonger i enlighet med UK CAA EAD G-2008-0002
ÅTGÄRD:	Utför åtgärder i enlighet med bifogad UK CAA EAD G-2008-0002. Refererad AD finns även tillgänglig på följande internetadress: http://www.caa.co.uk
TID FÖR ÅTGÄRD:	Utför åtgärder enligt UK CAA EAD G-2008-0002, men med denna LVD:s beslutsdatum som utgångspunkt.
UNDERLAG:	CBL Service Bulletin Nr. 16 och 17 daterade 8 jan. 2008 eller senare revisioner
REFERENS:	UK CAA EAD G-2008-0002
BESLUTSDATUM:	15 februari 2008
BESLUT:	LS 2008-0344

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer
601 73 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-415 21 00	011-415 22 50