

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (LVD)

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL:	Felaktigt monterade lager i huvudrotor och stjärtrotor "control levers".
GÄLLER:	Eurocopter MBB-BK 117C-2 alla serienummer.
ÅTGÄRD:	Utför åtgärder i enlighet med bifogad LBA AD: D-2008-179
TID FÖR ÅTGÄRD:	Utför åtgärder enligt LBA AD, D-2008-179, inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum, dock senast 15 juli 2008.
UNDERLAG:	Eurocopter Alert Service Bulletin MBB BK117C-2-67A daterade 28 April 2008 eller senare revisioner
REFERENS:	LBA AD: D-2008-179 och EASA SIB No.: 2008-45
BESLUTSDATUM:	25 juni 2008
BESLUT:	LS 2008-3231

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer
601 73 NORRKÖPING	Vikboplan 7	011-415 21 00	011-415 22 50