

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV (LVD)

Denna LVD har utfärdats för att omfatta alla de nationella luftfartyg som inte regleras av EASA utan av det svenska regelverket, Transportstyrelsens Författningssamling TSFS.

TITEL: **Fallskärm 57B, FASK – Kontroll av skruv på spänne**

GÄLLER: I enlighet med bifogad kopia av Mil-AD 2020-09.

REVISION: 0

ÅTGÄRD: 1. Utför åtgärder angivna i Mil-AD 2020-09.

TID FÖR ÅTGÄRD: 1. Åtgärd enligt Mil-AD 2020-09 med anledning härav ska tillhörande Fallskärm 57B (SAAB-1551945-10-2) M5671-570020 kontrolleras.

UNDERLAG: Enligt Mil-AD 2020-09.

REFERENS: Mil-AD 2020-09

BESLUTSDATUM: 30 november 2020

BESLUT: TSL 2020-7580

Åtgärder enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarandeflygmateriels luftvärdighet. Referens TSFS.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senast gällande revision/utgåva.

Postadress	Gatuadress	Telefonnummer	Faxnummer
601 73 NORRKÖPING	Olai Kyrkogata 35	0771-503 503	011-18 52 56

Military Airworthiness Directive	
 MILITARY AVIATION AUTHORITY SWEDEN	Mil-AD 2020-09 Date: 30 November 2020
This Mil-AD is issued in accordance with regulation FFS 2019:10 chapter 6, paragraph 19, and SE-EMAR 21.A.3B. In accordance with regulation FFS 2019:10 and SE-EMAR M.A.301, the continuing airworthiness of an aircraft shall be ensured by accomplishing any applicable Mil-ADs. Consequently, no person may operate an aircraft to which an Mil-AD applies, except in accordance with the requirements of that Mil-AD, unless otherwise specified by SE-EMAR M.A.303 or agreed with the SE-MAA [regulation FFS 2019:10].	
Design Approval Holder's Name: Saab AB (FSI 013)	Type/Model designation(s): SK 60
MTC No:	FSI MTC 012
Original AD (if applicable)	N/A
Supersedure:	N/A
ATA/MG 09	Fallskärm 57B, FASK - Kontroll av skruv på spänne
Manufacturer(s):	Saab AB
Applicability:	SK 60
Reason:	Lösa och saknade skruvar har påträffats på spänne till axelrem på sele, hos annan brukare. En saknad skruv på spänne kan medföra att låsfunktionen uteblir och tappade skruvar kan dessutom utgöra en risk för FOD. Tillverkaren IrvinGQ har därmed givit ut en ALERT Service Bulletin (IGQSB033) för kontroll av Self-Locking Buckles, Harley Type. Detta osäkra tillstånd, om det inte identifieras och korrigeras, kan leda till att låsfunktionen uteblir och medföra Risk to Life för operatörer. Med anledning härav ska spännen tillhörande Fallskärm 57B (SAAB-1551945-10-2) M5671-570020 kontrolleras

	med avseende på lösa eller saknade skruvar.
Additional information:	
Effective Date:	2020-11-30
Required Action(s) and Compliance Time(s):	Före nästa flygning
Ref. Publications:	Innehavaren av konstruktionsgodkännandet (SAAB) har gett ut en service bulletin SK-A-06-18-0004-03A-930A-A (Mandatory) med bilaga 1, SAFETY ALERT SERVICE BULLETIN - IGQSB033 Issue 1, som korrigerande åtgärd för kontroll av spännen tillhörande Fallskärm 57B.
Remarks:	N/A