

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av "fuel injector"

GÄLLER: Bendix fuel injector RSA-7AA P/L2524347 installerade på HIO-360DIA motorer.
Följande serienummer är berörda:

70001101	till och med	70001110	
70001401	"-	70001404	
70001602	"-	70001604	
70001701	"-	70001710	
70007001	"-	70007010	
70007101	"-	70007110	(undantaget 70007107, 70007108)
70010104	"-	70010110	(" 70010107)
70013701	"-	70013710	(" 70013706)
70013802	"-	70013810	(" 70013803, 70013809)
70013903	"-	70013910	(" 70013909)
70014001	"-	70014009	(" 70014002, 70014005, 70014007, 70014008)
70014101	"-	70014104	(" 70014102, 70014103)

Om bokstaven P finns efter serienumret så är injektorn ej berörd av detta LVD.

ÅTGÄRD: Inspektera blandnings och tomgångsventil beträffande o-ring föroreningar i enlighet med Precision Airmotive Service Information Letter (SIL) No 31 Rev 1 daterat 1989-05-26.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 5 flygtimmar efter 1989-07-04

UNDERLAG: Precision Airmotive Service Information Letter SIL No 31, Rev No 1.

REFERENS: FAA AD 89-13-02.

ANMÄRKNING: Luftfartsinspektionen har skickat ut brev L1493/89-1203 daterat 1989-07-04 till berörda helikopterägare och verkstäder angående detta LVD.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-08-31

LFS: 1989:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.