

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av motorbränslepump

GÄLLER: T10-540-AE2A S/N upp till och med L9064-61A installerade i Piper PA46-350P.

ÅTGÄRD: Kontrollera bränslepumpens membran samt modifiera bränslepumpens ventilationsledning med en ny typ av strypning.

TID FÖR
ÅTGÄRD: Inom 5 flygtimmar från 890802.

Anm: Berörda flygplanägare är telefaxmeddelade av luftfartsinspektionen 890802.

UNDERLAG: Lycoming Service Bulletin No 487 och Piper Service Bulletin No 915.

REFERENS: FAA AD 89-15-10.

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-08-31

LFS: 1989:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.