
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Tandemhydraulic unit, valve body manifolds

GÄLLER: BO 105 med "tandemhydraulic" enheter P/N 105-45028 med manifolds D133-756E, D133-756, ZE1-126-I, ZE2-126-1, ZE2-126.

ÅTGÄRD: Utför slitage- och funktionsprov enligt nedanstående underlag

TID FÖR
ÅTGÄRD: Omedelbart efter mottagandet av detta LVD.

UNDERLAG: MBB Alert Service Bulletin ASB-BO 105-40-102 daterad 1989-04-20 och Service Bulletin SB-BO 105-40-42 revision 2 daterad 1989-04-20.

REFERENS: LBA 89-123/2 MBB

UTGIVNINGS-
DATUM: 1989-12-07

LFS: 1989:22

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.