

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av horisontal stabilisator

GÄLLER: Bell/Agusta 206L, 206L-1 och 206L-3 alla serienummer.

ÅTGÄRD: Kontrollera om horisontal stabilisator P/N 206-023-119-151 har föreskrivna utvändiga förstärkningar som föreskrivs i Bell 206L-89-62 Alert Service Bulletin 89-10-06.

Horisontal stabilisator som inte har föreskrivna förstärkningar skall bytas ut mot annan luftvärdig enhet.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Före nästa flygning.

UNDERLAG: Bell Alert Service Bulletin 206L-89-62 daterad 1989-10-06.

REFERENS: FAA AD 89-20-13. LFV brev L 2381/89-1203, daterat 1989-10-13 är tidigare utskickat till helikopterägare.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1989-12-07

LFS: 1989:22

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.