
Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av främre stolsskenor

GÄLLER: Socata TB 9 - TB 10 - TB 20 och TB 21. Gäller för flygplan med S/N 776 t o m 873, undantaget S/N 833, 834, 836, 838 t o m 849, 865, 874 och upp som är modifierade vid tillverkningen.

ÅTGÄRD: Byt ut stolarnas löpare som inte är svetsade i enlighet med Socata Service Bulletin No. 43/1.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Inom 50 flygtimmar räknad från detta LVD:s utgivningdatum.

UNDERLAG: Scocata TB Service Bulletin No. 43/1.

REFERENS: DGAC 89-098(A)R1.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1989-12-07

LFS: 1989:22

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anmärkning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.