

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av huvudrotorblad

GÄLLER: Bell/Agusta modell 206A, 206B, 206L, 206L-1, 206L-3 med huvudrotorblad P/N 206-015-001-001, 206-015-001-103, 206-015-001-105, 206-010-200-033 installerade.

ÅTGÄRD: För Bell/Agusta 206A, 206B kontrollera om blad med något av följande S/N är installerade: TAC-0089, TAC-0542, TAC-0607, TAC-0614, TAC-0624, TAC-1643, TAC-1749, TAC-1776, TC-1831, TAC-1911, TAC-1922, TAC-2399, TAC-2768, TAC-5742, TKK-9794, TKK-9883, TKK-9933. Om något av ovanstående blad är installerat skall det bytas ut.

För Bell/Agusta 206L, 206L-1, 206L-3 kontrollera om blad med något av följande S/N är installerade: T-92, T-245, T-417, TLY-0075, TLY-0095, TLY-0764, TLY-0770, TLY-0973, TLY-1438, TLY-1619, TLY-1653, TLY-1697, TLY-1766, TLY-1801, TLY-1858, TLY-1953, TLY-1984, TLY-2031, TLY-2039, TLY-2064, TLY-2081, TLY-2148, TLY-2335, TLY-2337, TLY-2549, TLY-2603, TLY-2604, TLY-2625, TLY-2633, TLY-2648, TLY-2745, TLY-2786, TLY-2951, TLY-2954.

Om något av ovanstående blad är installerat skall det bytas ut.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning (LFV brev L 2540/89-1203 daterat 1989-10-31 är utskickat till helikopterägare).

UNDERLAG: FAA AD 89-22-01R1

REFERENS: FAA AD 89-22-01R1

UTGIVNINGS-DATUM: 1989-12-07

LFS: 1989:22

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.