

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av främre säkerhetsbälten

GÄLLER: TB 9, TB 10. TB 200, TB 20 och TB21, alla S/N.

ÅTGÄRD: Kontrollera främre säkerhetsbältenas nedre infästningspunkter beträffande korrosion i enlighet med Socata TB Airplanes Service Bulletin TB 10-044-25.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD:s utgivningsdatum alternativt 1 år vilket som först inträffar. Därefter återkommande inspektion var 12:e månad räknat från närmast föregående inspektion.

UNDERLAG: Socata TB Airplane Service Bulletin TB 10-044-25.

REFERENS: DGAC AD 89-097(A)R1.

UTGIVNINGS-DATUM: 1993-12-02

LFS: 1993:35

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.