

LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Inspektion av nödventil, utbyte av Velcro-band

GÄLLER: Varmluftsbullonger med "triangular rip", försedda med Velcro-band (kardborreband)

ÅTGÄRD:

- 1 Inspektera nödventilen enligt angivet underlag
- 2 Byt ut Velcro-banden för nödventilen

TID FÖR
ÅTGÄRD: Efter 1976-05-15

- 1 Inspektera nödventilen enligt angivet underlag
- 2 Upprepat med intervall av högst 100 flygtimmar

UNDERLAG: The British Balloon and Airship Club , Mandatory Modification 4

REFERENS: CAA Modification Summary och skrivelse L 440/85-1205

LFS 1985:9

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.

Postadress

Gatuadress

Telephone Nr

Direkttelefon

Telegram

Telex

S-601 79 NORRKÖPING

Vikboplan 11

Nat 011 - 19 20 00
Int + 46 11 - 19 20 00

Bo Norén 19 20 62
S Öhnell 19 20 64

Civilair
Norrköping

64250