

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	Inspektion av returoljepumpens kugghjul
<u>GÄLLER:</u>	Teledyne Continental Motors (TCM), modellerna TSI0-520B, BB, D, DB, E, EB, J, JB, K, KB, N, NB, UB och VB utrustade med returoljepump kugghjul P/N 635334, 639388, 649157 och 649159, undantaget motorer med startmotorfäste P/N 642085A4 eller 642085A5 och motorer med serienummer enligt TCM Service Bulletin M90-6.
<u>ÅTGÄRD:</u>	För att undvika fel i returoljepumpens kugghjul med total motoreffektsförlust som följd skall följande utföras: Returoljepumpens kugghjul skall demonteras från pumphuset och inspekteras och åtgärdas enligt Teledyne Continental Aircraft ENGINE Service Bulletin M90-6.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Inom 500 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum, eller tidigare vid eventuellt arbete med pumpen.
<u>UNDERLAG:</u>	Teledyne Continental Aircraft Engine Service Bulletin M90-6 eller senaste revision.
<u>REFERENS:</u>	FAA AD 89-24-01 R1, Teledyne Continental Aircraft Engine Service Bulletin M90-6.
<u>UTGIVNINGS-DATUM:</u>	1990-10-11

LFS: 1990:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.