

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll, eventuellt byte av drivaxel mellan motor och huvudrotorväxel.

GÄLLER: MDHC 369 alla modeller med drivaxelkoppling MDHC P/N 369H5660, S/N 5200 t o m 5309.

ÅTGÄRD: För att undvika felutfall av drivaxelkoppling med bortfall av rotordrivning som följd, utför följande:

Byt drivaxelkoppling(ar) MDHC P/N 369H5660, S/N 5200 t o m 5309 mot luftvärdig(a) koppling(ar).

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 25 flygtimmar eller 120 dagar vilket som infaller först räknat från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: MDHC Service Information Notice HN-216, DN-157, EN-47 och FN-35 daterad April 5, 1989 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 90-01-08.

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-03-16

LFS: 1990:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.