

KGL LUFTFARTSSTYRELSEN
BROMMA 10, SVERIGE
TFN: Stockholm 08 / 98 00 20
TELEGRAMADRESS:
Luftfartsnätet - ESSSYA
Komm.- CIVILAIR STOCKHOLM


UNDERRÄTTELSE FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN

LUFTVÄRDIGHETS- ANVISNINGAR

LVA 228

29/1966

31 oktober



228 Gäller: Flygplan, typ **MORANE-SAULNIER M.S. 880B och 885**
med serienummer 1 t o m 549.

Tid för åtgärd: Senast i samband med nästkommande grundöversyn efter
ikraftträdandet av denna LVA.

Åtgärd: **TÄTNING AV FÖRARKABIN**

Det föreligger risk för att koloxid kan komma in i
förarkabinen. Med anledning av detta skall följande
åtgärder vidtas:

- A. Senast vid ovan angiven tidpunkt skall tätning av
förarkabinen utföras i enlighet med anvisningarna
i G.E.M.S. Service Rallye No 44.
- B. Alla flygplan av ifrågavarande typ, som importeras
till Sverige efter ikraftträdandet av denna LVA,
skall - såvida de genomgått grundöversyn - vara åtgärdade enligt ovannämnt servicemeddelande.

Datum för
ikraftträdande: 10 november 1966.

Referens: Bureau Veritas Consigne de Navigabilité 66-10-10.

Åtgärd enligt denna luftvärdighetsanvisning utgör en nödvändig förutsättning för ovanstående flygmateriels luftvärdighet.

Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med denna anvisning, skall införas i flygplanets resedagbok och journalkort med hänvisning till denna luftvärdighetsanvisnings nummer.