

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Förbättring av DC Generatorsystemets tillförlitlighet och underhållsmässighet**

GÄLLER: FAIRCHILD
Merlin IIIB Model SA226-T(B), S/N T(B) 276, 292-417
Merlin III Model SA226-T, S/N T249-275, 277-291
Merlin IV Model SA226-AT, S/N AT025-074
Metro II Model SA226-TC, S/N TC209-419

ÅTGÄRD: För att eliminera antalet manuella åtgärder och risken att slå ut elsystemet i nödsituationer med haveri som följd, utför åtgärder enligt FAIRCHILD Service Bulletin 226-24-023 och 226-24-025.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:** Före 90-12-31

UNDERLAG: FAIRCHILD Service Bulletin 226-24-023 och 226-24-025 senaste revision.

REFERENS: Rapport C 1989:75 Luftfartshändelse 1989-01-21

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1990-10-11

LFS: 1990:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.