

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av underspänningsavkännare.

GÄLLER: Pilatus Britten-Norman BN-2, BN-2A, B och T Islander och Trislander.

ÅTGÄRD: För att undvika fel i varningssystemet för underspänning utför åtgärder enligt Pilatus Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.187 utgiven 1989-12-01 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 100 flygtimmar men ej senare än 1990-06-01 eller vid fel av underspänningsavkännaren P/N NB-81-3697.

UNDERLAG: Pilatus Britten-Norman Service Bulletin No. BN-2/SB.187.

REFERENS: CAA AD 021-02-90.

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-04-26

LFS: 1990:13

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.