

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av luftavtappningsventil

GÄLLER: Allison modell 250-C18 med installerad luftavtappningsventil
P/N 6870460.

ÅTGÄRD: För att undvika kompressorstall/pumpning, vid plötslig effekttökning, orsakad av avvikelser från de specificerade tryckvärdena i luftavtappningsventilen P/N 6870460 skall denna ventil bytas ut mot P/N 6874979 i enlighet med gällande föreskrift angiven i Allison Gas Turbine 250-C18 Operation and Maintenance Manual (paragraph 3-184).

TID FÖR ÅTGÄRD: Vid nästa 100 timmars tillsyn räknat från detta LVD:s utgivningsdatum.

UNDERLAG: Allison Gas Turbine 250-C18 Operation and Maintenance Manual (paragraph 3-184).

REFERENS: Rapport C1990:38 Luftfartshändelse 1989-12-12.

UTGIVNINGSDATUM: 1990-06-21

LFS: 1990:20

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.