

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	Kontroll och eventuellt byte av oljekylare
<u>GÄLLER:</u>	Socata TB9, TB10, TB20 och TB21, f o m S/N 1
<u>ÅTGÄRD:</u>	För att undvika oljeläckage, orsakad av skador i oljekylarens anslutningar, med motorskador som följd utför åtgärder enligt Socata TB airplanes Service Bulletin nr 50-1.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Senast 1990-10-31.
<u>UNDERLAG:</u>	Socata TB airplanes Service Bulletin nr 50-1.
<u>REFERENS:</u>	DGAC AD 90-143(A)
<u>UTGIVNINGS- DATUM:</u>	1990-10-04

LFS: 1990:25

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.