

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

**TITEL:**                    **Modifiering av motorkåpor**

**GÄLLER:**                Robin DR 400 S/N 1939 t o m 1974 och S/N 1978, 1979, 1981 och 1990.

**ÅTGÄRD:**                För att undvika separation av motorkåpor från sidoinfästningarna under flygning utför åtgärder enligt Robin Aircraft Service Bulletin nr 119.

**TID FÖR**  
**ÅTGÄRD:**                Senast 1990-10-04

**UNDERLAG:**            Robin Aircraft Service Bulletin nr 119

**REFERENS:**            DGAC AD 90-147(A)

**UTGIVNINGS-**  
**DATUM:**                1990-10-04

**LFS: 1990:25**

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.