

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll/byte av huvudlandställets hjulaxlar

GÄLLER: Grob G 115 och G 115A, alla S/N.

ÅTGÄRD:

1. Kontrollera landställsaxlarna för sprickor enligt action 1 i Grob Service Bulletin TM 1078-12/1 daterad juli 4, 1990.
2. Byt ut axlarna enligt Service Bulletin TM 1978-12/1.

**TID FÖR
ÅTGÄRD:**

- 1.1 Före nästa flygning om ej tidigare utförts.
- 2.1 Vid var 500 flygning tills axeln är utbytt.

UNDERLAG: Grob Service Bulletin TM 1078-12/1 daterad juli 4, 1990

REFERENS: LBA AD 90-185/2 Grob och LFV skrivelse L 9007-1667-31202 daterad 90-07-12 och L 9008-1785-31202 daterad 90-08-02 och sänd till ägare/brukare.

**UTGIVNINGS-
DATUM:** 1990-10-11

LFS: 1990:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.