

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll och införande av jordningsledning vinge/kropp

GÄLLER: Dornier 228-100 och -200 serierna, även -212, S/N 7003 t o m 7168 och 8002 t o m 8190.

ÅTGÄRD: På grund av uppkomna fel i bränslesystemets komponenter orsakad av bristande jordning i det nuvarande utförandet mellan vinge/kropp utför kontroll och införande av redundant jordningsledning i enlighet med Dornier SB 228-162 daterad februari 1990.

TID FÖR ÅTGÄRD:

- 1.) Vid nästa planerade underhåll: Kontrollera jordförbindningen vinge/kropp. Om jordningsegenskaperna är försämrade åtgärda omedelbart.
- 2) Inom 6 månader från detta LVD's utgivningsdatum inför redundant jordningsledning mellan vingens bakre balk och kropp.

UNDERLAG: Dornier SB 228-162 daterad februari 1990.

REFERENS: LBA AD 90-183 Dornier

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-10-11

LFS: 1990:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.