

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll av fjäderinfästning i stötstång för tippedsstyrning

GÄLLER: Model 269C S/N 0004 t o m 1456.

ÅTGÄRD: För att undvika förlust av styrkontrollen i tipped, med haveri som följd, utför åtgärder i enlighet med Schweizer Service Bulletin nr B237.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: Schweizer Service Bulletin nr B237
FAA AD 90-09-07 (bifogad kopia)

REFERENS: FAA AD 90-09-07
och LfV skrivelse L 9005-1078-31203 daterad 90-05-03 och sänd till ägare/brukare.

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-10-11

LFS: 1990:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.