

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Byte av stötstänger i skevroderstyrningen

GÄLLER: Grob G 115 och G 115A alla S/N.

ÅTGÄRD: För att undvika att höger stryrratt kan föras med hög kraft över den högra centreringspunkten, vilket medför reverserad styrverkan, och sedan när ratten föres till neutralposition kan stötstängerna skadas, ersätt stötstängerna enligt Service Bulletin TM1078-14.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före nästa flygning om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: Grob Service Bulletin TM 1078-14.

REFERENS: LBA AD 90-229 Grob och LFV-skrivelse L 9008-1785-31202 daterad 1990-08-02 och sänd till ägare/brukare.

UTGIVNINGS-DATUM: 1990-10-11

LFS: 1990:26

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarende flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.