

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Modifiering av huvudlandställets infästningar**

GÄLLER: **PA-38-112 alla S/N**

ÅTGÄRD: **För att undvika landställsseparation utför åtgärder i enlighet med Piper Service Bulletin 673B daterad oktober 2, 1986.**

TID FÖR ÅTGÄRD: **Inom 100 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.**

UNDERLAG: **Piper Service Bulletin 673B, daterad oktober 2, 1986 eller senare utgåva.**

REFERENS: **FAA AD 1990-19-03**

UTGIVNINGS-DATUM: **1990-11-08**

LFS: 1990:27

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.