

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	Inspektion/installation av batteri shunt
<u>GÄLLER:</u>	Aerospatiale AS 350 D, B, B1 och B2 med ett eller två SAFT 1606-1 batteri(er) installerad(e).
<u>ÅTGÄRD:</u>	Utför åtgärder i enlighet med AEROSPATIALE Service Bulletin 01-29.
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Inom 50 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum om ej tidigare utförts.
<u>UNDERLAG:</u>	AEROSPATIALE AS350 Service Bulletin nr 01-29 eller senare utgåva.
<u>REFERENS:</u>	DGAC 90-198-056(B)R1
<u>UTGIVNINGS-DATUM:</u>	1992-01-30

LFS: 1992:2

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11.
Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.