

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: **Kontroll av infästningsbultar för stabilatorns balansvikter**

GÄLLER: Socata TB9 och TB10 S/N 1 t o m 1217
Socata TB20 och TB21 S/N 1 t o m 1031

ÅTGÄRD: För att säkerställa balansvikternas infästning till bommen utför åtgärder i enlighet med paragraf "Description" av SOCATA Service Bulletin nr 57 för flygplan TB.

TID FÖR ÅTGÄRD: Före flygning om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: SOCATA Service Bulletin nr 57.

REFERENS: DGAC 91-031(A) och LFV skrivelse 9101-0174-91202 daterad 1991-02-05 till ägare/brukare.

BESLUTS-DATUM: 1991-03-28

LFS: 1991:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.