

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

TITEL: Kontroll och modifiering av sidorodrets trimroderframkant

GÄLLER: Mitsubishi MU-2B, -10, -15, -20 S/N 008 t o m 211
MU-2B-30 S/N 502 t o m 542
MU-2B-36 S/N 501

ÅTGÄRD: Utför inspektion och modifiera sidorodrets trimroderframkant i enlighet med MHI Service Bulletin nr 211 daterad 20 november 1990.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 200 flygtimmar eller 6 månader vilket som först inträffar räknat från detta LVD's utgivningsdatum.

UNDERLAG: MHI Service Bulletin nr 211 daterad 20 november 1990.

REFERENS: TCD-3378-90

BESLUTS-DATUM: 1991-03-28

LFS: 1991:8

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.