

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

R1

TITEL: Kontroll / modifiering av sidorodrets trimroderdränering

GÄLLER: Beech modellerna 65-90, 65-A90, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3, 65-A90-4, B90 och C90 flygplan (alla S/N); Modell C90A (S/N LJ-1063 t o m LJ-1280); Modellerna E90, H90, 99, 99A, A99A, B99, C99, 100, A100 och B100 flygplan (alla S/N).

ÅTGÄRD: För att undvika obalans och strukturskador orsakade av odränerat vatten i sidorodrets trimroder, utför inspektion och eventuell modifiering i enlighet med Beech Service Bulletin (SB) nr 2365, daterad januari 1991, revision 1 daterad december 1991 eller senare utgåva.

TID FÖR ÅTGÄRD: Inom 150 flygtimmar räknat från detta LVD's utgivningsdatum, om ej tidigare utförts.

UNDERLAG: Beech Service Bulletin (SB) nr 2365, daterad januari 1991, revision 1 daterad december 1991 eller senare utgåva.

REFERENS: FAA AD 92-07-05.

UTGIVNINGS-DATUM: 1992-05-14

LFS: 1992:16

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.