

Sektion 2. Utlandstillverkad flygmateriel

<u>TITEL:</u>	Byte av säkring för propelleravisning
<u>GÄLLER:</u>	TB 20 och TB 21 S/N 948 t o m 1176, S/N 823 t o m 849 och S/N 888. S/N 958, 964 och 1124 som har installerats med valfri utrustning C522 berörs ej av detta LVD.
<u>ÅTGÄRD:</u>	För att undvika oläglig utlösning av säkringen för propelleravisningens skyddskrets skall 2 amp säkringen utbytas mot 5 amp säkring i enlighet med SOCATA Service Bulletin nr 59 (kit nr 9174).
<u>TID FÖR ÅTGÄRD:</u>	Vid nästa periodiska tillsyn.
<u>UNDERLAG:</u>	SOCATA Service Bulletin nr 59.
<u>REFERENS:</u>	DGAC AD 91-144(A)
<u>UTGIVNINGS- DATUM:</u>	1991-09-26

LFS: 1991:21

Åtgärd enligt LVD utgör nödvändig förutsättning för ifrågavarande flygmateriels luftvärdighet. Referens BCL M 1.11. Anteckning om åtgärd, som vidtagits i enlighet med LVD, skall införas i teknisk journal för berörd flygmateriel med hänvisning till ifrågavarande LVD-nummer. Angivet underlag refererar till senaste gällande revision/utgåva. LVD utges i luftfartsverkets författningssamlingar LFS.